


DXF データ出力

1. DXF データを出力するファイルを開きます




2. Layer Colors 画面で右クリックし、ポップアップメニューで **ALL OFF** ですべてのレイヤーを非表示します。


出力するレイヤーを一つずつ チェックオンにします。

Lyr	F	D	Name
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COMP+_TOP
<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SYMBOL-A
<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	METALMASK-A
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RESIST-A
<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WIRING-1

2 File/Export/ DXF



Output File では作成されるファイルを指定します。



Metric: 単位 mm

Batch mode: 各レイヤー 別々のファイルに出力します。

Visible Layers Only: 表示されているレイヤーのみ出力します。

OK ボタンをクリックします。 **DXF** 出力完了です。

Note:レイヤーにはポジ/ネガが存在している場合は DXF データ出力する前に

メニュー: Tools/ Convert/ Composite to Layer を実行してください。